

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Предписание № 1183

« 11» октября 2019г.

а.Тахтамукай

Сведения о лице, которому выдается предписание: МБОУ «СШ №19»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

По результатам плановой проверки в отношении МБОУ «СШ №19» а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушая д. 39.

наименование объекта, адрес

Установлено:

Достоверно установлено, что юридическим лицом МБОУ «СШ №19» не обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, оборудования в нарушении требований: ст.11,ст.24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- в нарушении п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в пяти учебных помещениях (из шести) для начальных классов не оборудованы умывальные раковины и не обеспечены холодной и горячей проточной воды, туалетные комнаты не обеспечены горячей проточной водой, не обеспечены холодной и горячей проточной водой кабинеты химии и физики;
- в производственном цехе местами плитка отбита, помещение приема пищи стены частично неровные, порожки входов на второй этаж требуют ремонта, на стенах лестничного марша подтеки, местами плесень, на втором этаже плитка пола местами выбита, в спортзале и в раздевалках при спортзале стены местами обсыпаются, требуется косметический ремонт, в нарушении требований п.4.28,п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, требуется ремонт;
- в нарушении требований п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 классные доски не оборудованы местным освещением -софитами, предназначенными для освещения классных досок;
- в нарушении п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь учебных кабинетов на 1 учащегося составляет 1.8 кв.м. при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не организовано своевременное обследование технического состояния вентиляции, которое проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, не представлен акт обследования, в нарушении требований п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в нарушении п.5.8. в кабинете химии демонстрационный стол не обеспечен защитными бортиками по наружному краю стола;
- не организована своевременная замена перегоревших ламп в туалете для мальчиков, в туалете для девочек лампа без защитного плафона, не представлены документы на утилизацию в соответствии с действующими нормативами. что является нарушением требований п.п.7.2.9, 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не достаточно организован питьевой режим, при обеденном зале столовой установлен 1 питьевой фонтанчик при норме 2, что является нарушением требований п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

По результатам проведения плановой проверки в МБОУ «СШ №19» установлено, что директором МБОУ «СШ №19» Лоштун Ольгой Борисовной допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и